Zestawienie stolarki drzwiowej
do rekonstrukcji lub konserwacji.

PARTER

Szczegółowa analiza prac związanych z rekonstrukcją oraz pełną konserwacją stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa DW.0.1



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.2





Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.3



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.4



Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.5



Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.6





Należy wykonać konserwację skrzydeł, ościeżnic drzwiowych i szprosów. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.7



Należy wykonać konserwację skrzydeł, ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.8



Należy wykonać konserwację skrzydeł, ościeżnic drzwiowych i szprosów. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.9




Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.10



Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.11



Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.12






Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.13





Należy wykonać konserwację skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.0.14



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Zestawienie stolarki drzwiowej
do rekonstrukcji lub konserwacji.

I PIĘTRO


Szczegółowa analiza prac związanych z rekonstrukcją oraz pełną konserwacją stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa DW.1.1



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.2



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.3



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.4



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.5



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.6




Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.1.7



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa – brak oznaczenia




Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Zestawienie stolarki drzwiowej
do rekonstrukcji lub konserwacji.

II PIĘTRO

Szczegółowa analiza prac związanych z rekonstrukcją oraz pełną konserwacją stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa DW.2.1



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.2.2



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.2.3



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Stolarka drzwiowa DW.2.4



Należy wykonać rekonstrukcję skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Zdemontować zawiasy oraz elementy metalowe. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami stolarskimi. Przygotowaną powierzchnię drewna malować lazurą do drewna farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych. Dopasować elementy klamek, zawiasów do skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. Wykonać dokumentację fotograficzną.

Zestawienie stolarki drzwiowej
do rekonstrukcji lub konserwacji.

PODDASZE

Szczegółowa analiza prac związanych z rekonstrukcją oraz pełną konserwacją stolarki drzwiowej.

Stolarka drzwiowa DW.3.1



Należy wykonać konserwację skrzydeł drzwiowych powyższej stolarki oraz konserwację ościeżnic drzwiowych. Usunąć wszystkie powłoki malarskie przy pomocy specjalnych klejów spulchniających lub opalarek. Miejsca, które wymagają uzupełnień wykonywać technikami spawanymi. Przygotowaną powierzchnię metalu malować farbą ciemnobrązową o właściwościach ochronnych.Wykonać dokumentację fotograficzną.